



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะนางคำ  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน ร้านอาหาร น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบของสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิด ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประนุท อัสโร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสี่ย	พื้นที่ที่ประสบปัญหาหน้าเสี่ย									
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
๑. น้ำเสี่ยจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ปุ๋ยจากการทำการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. การเสี่ยบสู่อัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. การใช้ที่ดินโดยขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่